



河源市生态环境局 2025 年技术复核发现问题及处理建议

序号	环评文件名称	存在的质量问题	建设单位	编制单位（统一社会信用代码）	编制人员（信用编号）	失信记分依据	编制单位失信记分	编制人员失信记分
1	《连平县昕隆实业集团有限公司年产 60 吨 950HAPL 高品质钢带连续固溶酸洗生产线项目环境影响报告表》	所提环境保护措施或者可行性论证不符合相关规定。1、酸洗废气处理措施类比项目四川西南不锈钢有限公司不锈钢带退火酸洗项目，氮氧化物采取“碱液淋洗+SCR 脱硝器”处理工艺，处理效率为 95%，本项目采取“五级喷淋洗涤系统”，废气处理工艺不同，直接得出处理效率相同的论证不足。 2、酸洗、钝化废液等属于危险废物，应按照危废管理要求进行处置，直接排入污水处理站不符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。	连平县昕隆实业集团有限公司	深圳市龙辉环保服务有限公司（统一社会信用代码：91440300MAD0TXHA9K）	编制主持人： 尚艳红 (BH035612)	《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条第一款第十项、第三十一条、第三十二条第（九）项及《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》第七条规定	5	5